



*Kuparintiellä kaivetaan*

## **Kuparintiellä tehtävä hulevesiputken korjaus kestää kaksi viikkoa**

**Tiedote**      **1.6.2020 16:23**

Paikalla kulkeva voimalinja hidastaa korjausta

Viime viikolla Kuparintie jouduttiin katkaisemaan liikenteeltä Tinnerikujan ja Tislaajankujan väliltä sadevesilinjan romahduksen vuoksi. Vika on saatu selvitettyä ja korjaustoimenpiteet on aloitettu. Paikalla joudutaan uusimaan hulevesiputkea noin 50 metrin matkalta. Korjauksen on arvioitu vievän kaksi viikkoa.

- Korjausta hidastaa paikan yli menevä voimalinja, joka hankaloittaa korjaustöitä. Työmaalle on jouduttu valitsemaan erillinen sähkötyövalvoja, joka valvoo kaivinkoneen työskentelyä linjan alla, kertoo vastaava mestari Kimmo Kauhanen Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:stä.

*Lisätietoja: vastaava mestari Kimmo Kauhanen, p. 040 677 9120, Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy*