



Päivitetty: Vesivuoto Vuoksenniskalla osoitteen Peltolankatu 9:n kohdalla

Tiedote **18.12.2024 17:05**

Korjaustyöt on saatu päätökseen ja vedenjakelu palautettua tiedotteessa mainittuihin osoitteisiin. Peltolankadun läpiajoliikenne palautuu ennalleen viimeistään torstaina.

Vedentulo palautuu normaaliksi, mutta vesi voi aluksi olla sameaa tai sisältää ilmakuplia, joten sitä kannattaa hetki juoksuttaa.

Ajoneuvoliikenne on suljettu Peltolankatu 9:n kohdalta 18.12. puolenpäivän aikaan.

— Korjaustöiden takia tehty kaivanto Peltolankatu 9:n kohdalla sulkee kadun liikenteen läpiajon. Korjaustyöt jatkuvat tämän päivän ajan ja kaivanto täytetään huomenna torstaina, kertoo **Kari Mäkelä** Imatran vedeltä.

Vuodon korjaustöiden ajaksi suljetaan venttiilit, jolloin vedentulo katkaistiin seuraavista kiinteistöistä aamulla kello yhdeksän aikaan:

- Peltolankadulla parittomissa osoitteissa 5—21 sekä osoitteessa Peltolankatu 22
- Vuoksenniskantien parittomissa osoitteissa sijaitsevilla kerrostaloilla 45, 47, 49, 51, 55 ja 57

Imatran vesi lähettää vesikatkoa koskeville asukkaille tekstiviestin.

Asiasta tiedottaminen päättyy.

Lisätietoja:

Kari Mäkelä, Imatran vesi, kari.makela@imatra.fi, p. 020 617 4383

Muokattu 18.12.2024 kello 13: Lisätty tieto liikenteen katkaisemisesta Peltolankatu 9:n kohdalla ja kaivannon täytöstä seuraavan päivän aikana. Lisätty myös tieto tiedotteen seuraavasta päivittämisestä tänään alkuillasta.

Muokattu 18.12.2024 kello 17:05: Lisätty tieto vuodon korjaustöiden valmistumisesta ja vedentulon palautumisesta tiedotteessa mainittuihin osoitteisiin. Lisätty tieto veden juoksuttamisesta. Tiedottaminen tästä päättyy tähän päivitykseen.