

Imatran seudun ympäristötoimi Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti		ILMOITUS Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §)	
Kunta: Parikkala		Diaarimerkintä:	
1. Ilmoitus- velvollinen	Nimi Maanrakennus Kosonen Oy		
	Lähiosoite Savonlinnantie 56	Postinumero ja osoitetoimipaikka 59310 Särkisalmi	
	Yhteyshenkilö Veli Kosonen	Puhelin	Faksi 0400359132
2. Melun aiheu- tumispaikka	Osoite Ristiharjun soraomnttu (580-404-14-1, Latukangas)		
3. Melua aiheuttava toiminta	Rakentaminen Mikä <input type="checkbox"/> Louhinta <input checked="" type="checkbox"/> Murskaus <input type="checkbox"/> Paalutus <input type="checkbox"/> Muu		
	Tapahtuma Mikä <input type="checkbox"/> Ulkoilma- konsertti <input type="checkbox"/> Muu		
4. Toiminnan kesto	Aloittamispäivä 21.5.2023	Päätymispäivä 15.12.2023	
	Kello Ma - Pe 6-22	Kello La	Kello Su
5. Melupäästöt	Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä 1. kaivinkone 2. pyöräkone 3. tela-alustainen murskain 4. tela-alustainen murskain 5. 6.	Melutaso 10 metrin päässä, dB (A) 80 dB 25m 80 dB 25m	
6. Melun leviäminen	Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimintapaikalta 1. Lähin asuinrakennus noin 150 m päässä 2. Vapaa-ajan asukkaita 300-400 m päässä 3. 4. 5. 6.	Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB (A)	
7. Meluntorjun- ta ja seuranta	Tiedottaminen <input checked="" type="checkbox"/> Huoneistokohtainen <input type="checkbox"/> Porraskäytäväkohtainen Tiedotteen jakelualueen osoitteet Naapuriin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.		
	Meluntorjuntatoimet Murskauslaitoksen meluhaittoja voidaan vähentää murskaamon sekä varastokasojen sijoittelulla. Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jonne kir- jataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, ongelmajätetiedot sekä maininnat toimintahäiriöistä ja niiden syistä. Laitoksen melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aihetta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi.		
	Melutilanteen seuranta Ks. edellä. Huom, soran murskaus kestää arviolta 5-10 päivää.		
8. Lisätiedot	Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu TIEL 2270006.		
	<input type="checkbox"/> Liitteenä kartta toimintapaikasta ja ympäristön häiriintyvistä kohteista <input type="checkbox"/> Liitteenä mui- ta lisätietoja mitä		
9. Päiväys ja allekirjoitus	Paikka ja päivämäärä Parikkala 21.4.2023	Allekirjoitus ja nimen selvennys Veli Kosonen	

